

LT CON4'S

JT: 1950

SUDĖTIS: Dichlormetanas

PUIKIAI TINKA GREITAM BALDŲ KRAŠTŲ (PCV, ABS, HPL), BALDŲ PLOKŠČIŲ, APDAILO MEDŽIAGŲ, GUMOS, KAMŠČIO, DAUGUMOS METALŲ, PLASTIKŲ IR GRINDŲ DANGŲ KLIJAVIMUI. KLIJAI PASIŽYMI AUKŠTU ATSPARUMU AUKŠTAI TEMPERATŪRAI. KLIJAI NETINKA MINKŠTOMS PVC IR PVC DENGTOMS MEDŽIAGOMS.

NAUDOJIMAS: prieš naudojimą suplakti, nuvalyti/nuriebtinti klijuotus paviršius. Nustatykite klijų taikymo plotį sukdami antgalį (HML). Greitais judesiais užtepkite klijus ant abiejų paviršių, 8-10 cm atstumu (kuo siauresnis purškimo plotis, tuo mažesnis atstumas iki medžiagos). Palaukite, kol išgaruos tirpiklis (apie 1-2 min, priklausomai nuo medžiagos sluoksnio storio ir išorinių sąlygų). Sudėję klijuojamas detales, tvirtai jas prispauskite. Rezultate gausite gaminį su galimybe toliau apdoroti. Po naudojimo apverskite skardinę ir vieną kartą išpurškite, kad neužsikimštų antgalis. Klijų perteklių galima pašalinti naudojant Absorfen tirpiklį, ekstraktivą ar pan.

H222 – Ypač degus aerosolis.

H229 – Talpykla po slėgiu: kaitinant gali sprogti.

H319 – Stipriai dirgina akis.

H315 – Dirgina odą.

H351 – Įtariama, kad sukelia vėžį.

H336 – Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

P202 – Nenaudoti tol, kol neperskaitytos ir nesuprastos visos saugos priemonės.

P210 – Laikyti toliau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 – Nepurkšti ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.

P251 – Nedurti ir nedeginti, net ir panaudojus.

P261 – Stenkitės neįkvėpti garų/aerolio.

P280 – Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/dėvėti akių/veido apsaugos priemones.

P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P302+P352 – PATEKUS ANT ODO: nuplauti dideliu kiekiu vandens.

P308+P313 – Esant sąlyčiui arba susirūpinus: kreiptis medicininės pagalbos.

P410+P412 – Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje nei +50°C temperatūroje.

P501 – Išmeskite turinį/talpą į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vietą.

Skubios pagalbos telefonas: 112